

Heiserer Klang

entsteht durch das Hängenbleiben von Wassertropfen im Windkanal.

Abhilfe schafft hier

- Vorwärmen des Mundstückes auf Körpertemperatur (verhindert Kältekondensation)
- Anticondens

Luftaustrittsöffnung (1) vor allem in den Ecken mit Anticondens benetzen.

Die Öffnung des Kopfstückes unten (2) mit der Handfläche zuhalten und die Flüssigkeit vom Labiumfenster her kräftig durch den Windkanal (3) zurückblasen.

Das Labiumfenster dabei mit den Lippen umschliessen.

Bis die Blockkante ganz nass ist und das Wasser vorne abfließen kann, ist ein „Verstopfen“ meist normal.

Ist die Holzfläche im Windkanal rau oder mit Schmutzpartikeln belegt, hilft weder Vorwärmen noch Anticondens (Merkmal: Die Heiserkeit bleibt hartnäckig). Hier bleibt nur Einsenden zur Reinigung.

Ein zu hoch gequollener Block verstärkt die Tendenz des Verstopfens.

